



① 上流部（大崩落地点）林道  
洪水跡



③ 水路が土石で埋もれていた



② 動画あり



④ 水路変更用土管は土石枝木で塞がり、豪雨は  
林道に溢れ、川となって下流に向かいました。





2023年9月8日台風洪水後、林道の陥没土石はほとんど整地されていますが、現実には唐津沢林道の洪水が鮎川下流水害の一因になっています。しかし、唐津沢湖は上流からの洪水に対しては防災ダム役割を發揮しています。(9/9.11.12撮影)



唐津沢は「洪水浸水区域」であることが現実で証明されました。直ちに、産廃処分場建設の撤回を求めます。