


8日午後夜半の1時間93mmの豪雨で、県道37号・梅林通りは土砂混じりの川となり、上諏訪通り川側では腰まで浸かって避難した人、駐車場の車が埋没廃車となり、駐車場水溜まりでは鯉や山女魚がいたそうです。水が引いた後は道路・駐車場の泥運び清掃をボランティアと協同作業でした。



① 唐津沢（左側）入口前 9/9 P m



② 県道37号土砂崩れで
通行止め 9/9 P m



③ 大平田橋（鮎川・北の沢合流部）
「工事中通りぬけできません」9/9 P m



④ 梅林橋前（横断幕あり）9/9 A m



⑤ 梅林内 流木 9/9 A m



⑤ 梅林 水遊び場の鮎川 9/9 A m



⑥ 梅見橋脇の民家 9/9 P m



⑦ 梅見橋下流 民家の広い庭と玄関 9/9 A m



⑧ 鮎川ふれあい橋歩道に流された錦鯉 9/9 A m



⑧ 保育園下、梅林通り歩道の
なぎ倒された草木 9/9 A m